

### 35250: BASE 35259: AGENTE DE CURA 95250

<b>Descrição:</b>	HEMPEL'S EPOXY FILLER 35250 é um betume epoxídico de dois componentes, isento de solventes que, uma vez curado, é resistente a água, hidrocarbonetos alifáticos e produtos correlacionados. Este produto pode ser aplicado em demãos espessas (até aprox. 5mm) sem dar origem a escorridos.
<b>Uso recomendado:</b>	1. Como betume para metais, madeira dura e outros materiais rígidos. 2. Para o preenchimento de pequenas porosidades em soldaduras e irregularidades similares em aço que, posteriormente, não estejam expostas a agentes químicos fortes.
<b>Temperatura de serviço:</b>	Máximo, apenas exposição a seco: 140°C/284°F. Em água (sem gradiente de temperatura): 35°C/95°F
<b>Disponibilidade:</b>	Faz parte do Assortment do Grupo. Disponibilidade local sujeita a confirmação.

### CONSTANTES FÍSICAS:

Nºs de Cor /Cores:	19810 Cinzento claro
Acabamento:	Semibrilhante
Volume de sólidos, %:	100
Ponto de inflamação:	70 °C [158 °F]
Massa volúmica:	1.6 kg/litro [13.2 lbs/galão US]
Secagem ao tato:	8 hora(s) aprox. a 20°C/68°F
Cura completa:	5 dia(s) (aprox.) 20°C/68°C
Teor de COV:	10 g/l [0.1 lbs/galão US]

*Os valores das constantes físicas são dados nominais de acordo com as fórmulas aprovadas pelo grupo HEMPEL.*

### PORMENORES DE APLICAÇÃO:

<b>Produto misturado:</b>	<b>35250</b>
Relação de mistura:	BASE 35259: AGENTE DE CURA 95250 1 : 1 por volume
Método de aplicação:	Espátula, ou similar.
Diluinte (vol.max.):	<b>Não diluir.</b>
Tempo de vida da mistura:	1 hora(s) 20°C/68°C
Limpeza das ferramentas:	HEMPEL'S TOOL CLEANER 99610
Intervalo de recobrimento mínimo:	De acordo com a especificação.
Intervalo de recobrimento máximo:	De acordo com a especificação.

<b>Segurança:</b>	Manusear com cuidado. Antes e durante a utilização, ler e observar as recomendações dos rótulos das embalagens, consultar as fichas de segurança e seguir a regulamentação local ou nacional relativa a segurança.
-------------------	--

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE:	<b>Metal:</b> Remova óleo e gordura, etc. com um detergente adequado. Remova sal e outros contaminantes através de limpeza com água doce (a alta pressão). Decapagem com abrasivo, limpeza com ferramenta mecânica ou lixagem, dependendo do material e estado da superfície. O aço corroído deverá ser decapado com abrasivo e/ou alisado com buris de alta velocidade. Arredonde arestas vivas. Por fim, limpe a área com o HEMPEL'S THINNER. Pode aplicar-se um primário após a limpeza por decapagem com abrasivo, através de uma camada fina de, por ex., HEMPADUR.
CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO:	Aplique apenas numa superfície seca e limpa a uma temperatura superior ao ponto de orvalho para evitar a condensação. Utilizar apenas quando a aplicação e cura se puder processar a temperaturas acima de: 5°C/41°F. Em espaços confinados providenciar uma ventilação adequada durante a aplicação e a secagem.
DEMÃO SEGUINTE:	De acordo com a especificação. Sistemas recomendados: HEMPALIN , HEMPATEX, HEMPADUR. Os acabamentos muito brilhantes não devem ser aplicados diretamente por cima. Recomenda-se a aplicação de uma demão intermédia, por ex., de revestimento HEMPADUR adequado.
OBSERVAÇÕES:	
Aplicação:	Misture e mexa bem os dois componentes até obter uma cor cinzenta clara uniforme, significando que o enchimento está pronto a utilizar. Se o intervalo máximo de recobrimento for excedido, é necessário criar uma certa rugosidade da superfície para garantir a aderência entre camadas. Pode ser lixada após 16 horas (20 °C).
Nota:	<b>HEMPEL'S EPOXY FILLER 35250 Destinado exclusivamente ao uso profissional.</b>
EMISSÃO:	HEMPEL A/S <span style="float: right;">3525019810</span>

Esta Informação Técnica anula as previamente emitidas.

Para definição e âmbito, consultar as notas explicativas das Informações Técnicas de produtos, disponíveis em [www.hempel.com](http://www.hempel.com).

Os dados, especificações, instruções e recomendações apresentadas nesta ficha técnica representam apenas o resultado de testes ou a experiência obtida em condições bem definidas e controladas.

A exatidão, a exaustividade e a adequabilidade dos dados constantes, nas condições reais de utilização dos produtos, são determinadas exclusivamente pelo Comprador e/ou Utilizador.

O fornecimento de produtos e a prestação de assistência técnica são feitos ao abrigo do estabelecido nas CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA, ENTREGA e ASSISTÊNCIA da Hempel, exceto se diferentemente acordado, por escrito. O Produtor e Vendedor não assume, e o Comprador e/ou Utilizador renuncia a qualquer reclamação ou responsabilidade, incluindo mas não limitado a negligência, exceto conforme expresso nas CONDIÇÕES GERAIS por resultados, prejuízos diretos ou indiretos, decorrentes do uso dos produtos conforme recomendado acima, no verso, ou de qualquer outro modo.

Estes dados podem ser alterados sem aviso prévio e perdem efeito cinco anos após a data de emissão desta ficha técnica.